

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Provision of Consultancy for Design services for EU4CULTURE Project - Support for revitalization of cultural heritage sites and monuments affected by Earthquake in Albania.”

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Sigurimi i Konsulencës për Shërbimet e Projektimit për Projektin EU4CULTURE - Mbështetje për ringjalljen e vendeve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të prekura nga Tërmeti në Shqipëri.”

HAMMAM OF DURRES

1. EXISTING CONDITION

Hammam of Durres is located 100m in the north of the Venetian tower of Durres, near the Ethnographic Museum. The access to this monument is made by streets “Anastas Durrsaku” dhe “Kolonel Thomson”. Rehabilitation of museum will be done by all the standarts regarding the electrical infrastructure.




Fig. Hammam of Durres location

In this hammam, we will intervene in the external and internal parts of the building. We will make partial intervention in the structure of the building, in the walls or by camouflaging them according to the architecture, we will intervene in the garden also to make general layout without spoiling the value that may have a cultural heritage.

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Provision of Consultancy for Design services for EU4CULTURE Project - Support for revitalization of cultural heritage sites and monuments affected by Earthquake in Albania.”

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Sigurimi i Konsulencës për Shërbimet e Projektimit për Projektin EU4CULTURE - Mbështetje për ringjalljen e vendeve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të prekura nga Tërmeti në Shqipëri.”

1. POWER SUPPLY

Hamмам will be supplied by the nearest cabin in 20 kV. The previous interventions do not seem to be made according to the standards that these monuments should be installed. Cables are outside the wall without any standart. Those can be seen in the following photos, cables laying outside the decorative bricks, wires outside the walls.



Fig. Electrical installation

2. Lighting System

Hamмам lighting system does not seem to be installed according to the standards that these kind of monuments require, does not work as shown in photos below. Is the same thing for both, internal and external lighting.

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Provision of Consultancy for Design services for EU4CULTURE Project - Support for revitalization of cultural heritage sites and monuments affected by Earthquake in Albania.”

22644-001_ALB_EU4C_RFP_01 - “Sigurimi i Konsulencës për Shërbimet e Projektimit për Projektin EU4CULTURE - Mbështetje për ringjalljen e vendeve të trashëgimisë kulturore dhe monumenteve të prekura nga Tërmeti në Shqipëri.”



Fig. Hamam existing lighting