

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur machine offset HEIDELBERG Type GTO52 SN 677 882 Machine à l'arrêt – Expertise distancielle Fourniture et montage séparateurs papiers Démontage, nettoyage, réglage du capteur pneumatique manque de feuille. Fourniture et montage pinces d'amenée. Fourniture et montage pinceaux anti-rebond Réglage hauteur table de marge Déblocage et réglage pinces balancier Remplacement roulement et chaussettes de mouillage. Réglages de l'unité de mouillage Démontage, nettoyage et réglage de la batterie d'encrage Fourniture et remplacement étriers de réception Réglages de transporteurs Graissage Fourniture et remplacement contacteur D1, D4, D7, D10 et D21. Vérification armoire électrique Remise en marche Vérification sécurités Remplacement racle de lavage. Essais de mise en pression Essais de passage papier Essais d'impressions pour validation			

OBJET: Remise en état de marche divers matériel

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur plotter ROLAND Type SG-640 SN Machine à l'arrêt – Expertise distancielle Débriefing état machine avec conducteur Nettoyage général machine Contrôle et décharge du réservoir de drain Remise en zéro du compteur de drain Sensibilisation de l'entretien du drain avec conducteur Contrôles du compteurs de shots te d'impression Remplacement capteurs de référencement de position de tête Nettoyage automatique de la tête d'impression Nettoyage manuel de la tête d'impression Contrôle des erreurs BIAS et ajustement tête si nécessaire Contrôle des erreurs moteur et seuil d'utilisation moteur Graissage engrenages moteur Contrôle des feutres d'essuyage. Démontage et nettoyage. Contrôle de l'historique de feutres Contrôle et nettoyage du codeur linéaire 1 Contrôle et nettoyage du codeur linéaire 2 Remplacement batterie lithium de maintien programme Contrôle et réglage de la courroie synchrone de déplacement chariot. Contrôle, nettoyage et réglage couteau Contrôle, nettoyage et réglage galets entraînement bobine Contrôle impression Contrôle de coupe.			

OBJET: Remise en état de marche divers matériel

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur plotter EPSON Type Stylus 11880. Machine à l'arrêt – Expertise distancielle Débriefing état machine avec conducteur Nettoyage général machine Contrôle et décharge du réservoir de drain Remise en zéro du compteur de drain Sensibilisation de l'entretien du drain avec conducteur Contrôles du compteurs de shots d'impressions Débouchage tête impression pour injection solvant Nettoyage automatique de la tête d'impression Nettoyage manuel de la tête d'impression Contrôle des capteurs Reset des mémoires erreurs Contrôle des erreurs moteur et seuil d'utilisation moteur Graissage rail chariot Contrôle des feutres d'essuyage. Démontage et nettoyage. Contrôle de l'historique de feutres Contrôle et nettoyage du codeur rotatif Contrôle et nettoyage du codeur linéaire 2 Remplacement batterie lithium de maintien programme Contrôle et réglage de la courroie synchrone de déplacement chariot. Contrôle, nettoyage et réglage couteau Contrôle, nettoyage et réglage galets entraînement bobine Contrôle impression Contrôle de coupe. Essais d'impressions pour validation			

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur pelliculeuse Type TAURUS 760 SF Machine en marche – Expertise distancielle Inspection, graissage et réglage tension de chaîne Inspection des roulements sur : - Rouleaux de lamination - Rouleaux de tension - Rouleaux de séparation Remplacements tuyaux 6 bars D6, D8 et D10 Remplacement tuyaux silicone margeur Inspection du système pneumatique Inspection des capteurs Inspection et nettoyage rouleaux de lamination. Fourniture consommable et traitement anti-adhérent des rouleaux de lamination Inspection pompe à vide. Nettoyage des filtres Inspection et réglage tête de marge Inspection des courroies synchrones de puissance Inspection des courroies de convoyage Réglage des références de température de chauffe. lamineur Lancement procédure de régénération du rouleau de pression caoutchouc. Essais de lamination.			

OBJET: Remise en état de marche divers matériel

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur massicot coupe droite POLAR Type 115 S Numéro 6 631 359 Machine en marche– Expertise distancielle Fourniture et montage tuyauterie de table de marge Nettoyage filtre de turbine d'air table de marge. Débouchage et remise en place souffleurs de table de marge Réparation de la fuite sur système de régulation de la pression d'huile de la presse Remise en référence de la dimension de coupe Formation au changement de lame. Changement de lame Réglage de la perpendicularité de l'équerre de coupe. Réglage en tension des courroies principales et courroies de pompe Nettoyage des cartes dans armoires électrique. Traitement contact des fiches à l'arrière de l'armoire électrique Nettoyage général Graissage Remise à niveau boîtier d'engrenages Remise à niveau centrale hydraulique			

OBJET: Remise en état de marche divers matériel

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
Intervention sur massicot coupe droite POLAR Type 76 EM Numéro 6 631 359 Machine en marche – Expertise distancielle Nettoyage filtre de turbine d'air table de marge. Débouchage et remise en place souffleurs de table de marge Fourniture et remplacement courroie de protection de vis de déplacement d'équerre Remise en référence de la dimension de coupe Formation au changement de lame. Changement de lame Réglage de la perpendicularité de l'équerre de coupe. Réglage en tension des courroies principales et courroies de pompe Fourniture et remplacement vis de serrage de lame Nettoyage des cartes dans armoires électrique. Traitement contact des fiches à l'arrière de l'armoire électrique Nettoyage général Graissage Remise à niveau boîtier d'engrenages Remise à niveau centrale hydraulique Fourniture et remplacement réglettes de coupe Fourniture et remplacement batterie de maintien de programmes			

OBJET: Remise en état de marche divers matériel

Désignation	Qté	Prix unit.	Prix total
<p>Intervention sur massicot de coupe trilatéral Horizon type HT-30 Machine à l'arrêt – Expertise distancielle impossible</p> <p>Cette machine est à l'arrêt pour cause de non fonctionnement du déplacement de la mâchoire de maintien de livre. Il nous est malheureusement impossible de poser un diagnostic précis sur la cause de ce dysfonctionnement Seul une analyse avec des moyens de mesure pourra nous éclairer sur le problème Lorsque cette expertise aura été menée, trois possibilité :</p> <p>Possibilité 1 : la réparation est possible à l'immédiat , sans besoins de pièces spécifiques Thèse très probable</p> <p>Possibilité 2 : la réparation est impossible à l'immédiat . Besoin de pièces spécifiques. La pièce est facile à monter, sans nécessité de paramétrages. Nous envoyons la pièce avec montage en interne par vos services</p> <p>Possibilité 3 : la réparation est impossible à l'immédiat . Besoin de pièces spécifiques. Le montage de la pièce nécessite un paramétrage intervention Thèse peu probable</p>			