



Referencia fotográfica

Avances de desalojo y mudanza

PROYECTO:

Asistencia al INADEH en la implementación del contrato de préstamo CAF para el financiamiento del plan “Transformación y mejora integral del INADEH”

JUNIO 2023



Resumen

Este documento representa una actualización del estado actual de las instalaciones de los edificios N°1 y N°2, que serán intervenidos según lo indicado dentro del plan de demolición fase 1.

Estas referencias fotográficas, recopilan las actividades de desinstalación de cielo suspendido, puertas de madera, puertas de hierro, lámparas, ventanas con sus marcos; ejecutadas por parte del INADEH al 16 de junio del 2023.

<p>Vista de taller de soldadura</p>		
<p>Vista de espacio interior</p>		
<p>Vista de espacio interior (desmontaje de puertas , cielo)</p>		

Vista de espacio interior (desmontaje de ventanas)



Estado actual de Salones



Vista de espacio interior (desmontaje de puertas , cielo)



Vista de espacio interior (desmontaje de lámparas y puertas)



Vista de espacio interior (desmontaje de lámparas y puertas)



Techos y cielos de salones



Cobertizos Metálicos, desmontaje de cielo raso suspendido



Vista de Pasillos



**Vista de Cielo Raso y Paredes
Divisorias Internas**



**Vista General (desinstalación de
ventanas)**



**Vista espacio interior de
Repostería**



Vista general de Edificio N°2



Avance en desinstalación de Puertas y Ventanas






Vista General Edificio N°1



Vista interior de Edificio N°1



Desinstalación de Cilindro de Gas



Desinstalación de Cilindro de Gas

